



Obra
Adaptação e Revitalização da Camara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Pará
SEDOP - 02/2023 - Pará

B.D.I.
31,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Serviços Preliminares					2.835,88	3,10 %
1.1	010004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	4	539,76	708,97	2.835,88	3,10 %
5			Revestimentos de Pisos e Paredes					1.241,20	1,36 %
5.1	130119	SEDOP	Lajota ceramica - (Padrão Médio)	m²	10	94,50	124,12	1.241,20	1,36 %
6			Cobertura					3.505,60	3,83 %
6.2	070708	SEDOP	Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm	m²	20	133,45	175,28	3.505,60	3,83 %
7			Forro					2.642,20	2,89 %
7.1	141336	SEDOP	Forro em lambri de PVC	m²	20	38,88	51,06	1.021,20	1,12 %
7.2	140348	SEDOP	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	20	61,71	81,05	1.621,00	1,77 %
8			Instalações Elétricas					6.192,00	6,77 %
8.1	171491	SEDOP	Revisão de ponto de luz	PT	30	100,90	132,53	3.975,90	4,35 %
8.3	230846	SEDOP	Revisão de ponto de ar condicionado	PT	10	168,72	221,61	2.216,10	2,42 %
9			Instalações Hidráulicas					3.755,60	4,10 %
9.1	180844	SEDOP	Revisão de ponto de água	PT	10	114,06	149,81	1.498,10	1,64 %
9.2	180845	SEDOP	Revisão de ponto de esgoto	PT	10	171,87	225,75	2.257,50	2,47 %
10			Fachada					18.111,00	19,79 %
10.1	061458	SEDOP	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m²	10	689,58	905,76	9.057,60	9,90 %
10.4	090822	SEDOP	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	15	459,51	603,56	9.053,40	9,89 %
11			Pintura					53.213,59	58,16 %

11.1	150253	SEDOP	Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos	m²	883,8	45,84	60,21	53.213,59	58,16 %
------	--------	-------	---	----	-------	-------	-------	-----------	---------

Total sem BDI	69.660,18
Total do BDI	21.836,89
Total Geral	91.497,07

Setor de Engenharia